

**УО «БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИМ.В.Е.ЧЕРНЫШЕВА»**

**ИНСТРУКЦИЯ №64
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ,
РАБОТАЮЩИХ НА УНИВЕРСАЛЬНОМ И СПЕЦИАЛЬНОМ
ОБОРУДОВАНИИ В УПМ КОЛЛЕДЖА**

**г. Барановичи
2012г.**

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания
профсоюзного комитета
« ____ » _____ 2012г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор УО «БГКЛП
им.В.Е.Чернышева»
_____ А.А.Лис
« ____ » _____ 2012г.

**Инструкция №64
по охране труда для учащихся,
работающих на универсальном и
специальном оборудовании в УПМ колледжа**

Глава 1
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Данная инструкция предусматривает безопасные приемы работы с применением швейной машины.
2. К самостоятельной работе допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда на рабочем месте.
3. Опасными производственными факторами при работе являются:
 - Движущиеся части швейной машины;
 - Игла;
 - Прижимная лапка, передвижной механизм;
 - Электрооборудование, электропроводка;
 - Недостаточная освещенность и загроможденность рабочего места.
4. Швея обязана:
 - Работать только на исправном оборудовании, исправным инструментом и при наличии ограждений
 - Изучать и совершенствовать методы безопасной работы
 - Выполнять только порученную работу
 - Уметь оказывать первую доврачебную медицинскую помощь
 - При получении травмы в мастерской немедленно сообщить мастеру о случившемся
 - Соблюдать правила личной гигиены,
5. За невыполнение настоящей инструкции учащийся привлекается к дисциплинарной ответственности согласно Правилам внутреннего трудового распорядка колледжа.

Глава 2
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

6. Привести себя в порядок: волосы убрать под головной убор (косынку), одежду застегнуть на пуговицы, манжеты рукавов застегнуть или засучить. На ногах иметь исправную обувь на низком каблуке.

7. Проверить свое рабочее место, убедиться, что оно достаточно освещено и не загромождено посторонними предметами. В случае неисправности оборудования и приборов сообщить мастеру производственного обучения.
8. Проверить исправность заземления швейной машины.
9. Убедиться в исправности швейной машины, ее пусковых устройств, оградительных и предохранительных приспособлений.

Глава 3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

10. Машину вводить в действие только плавно, нажимая ногой на пусковую педаль без рывков. Во время работы не отвлекаться.
11. Подталкивать ткань под лапку так, чтобы руки не подводить близко к игле, во избежание прокола пальцев.
12. При запуске машины на холостой ход прижимную лапку поднять вверх.
13. Случайно попавшие в приводной механизм нитки, тряпки вытягивать только при выключенном электродвигателе.
14. Не включать машину, когда производится заправка нитей.
15. Не класть ножницы около вращающихся частей машины.

Глава 4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

16. Привести в порядок свое рабочее место.
17. О замеченных во время работы недостатках сообщить мастеру производственного обучения.

Глава 5 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

18. При возникновении аварии или аварийной ситуации на месте производства работ, покинуть опасную зону, соблюдая меры личной предосторожности, приняв незамедлительные меры по ее ликвидации. Поставить в известность мастера.
19. Если авария повлекла за собой несчастный случай, необходимо:
 15. Немедленно освободить пострадавшего от воздействия вредного и опасного фактора и оказать ему первую медицинскую помощь.
 20. Сохранить место происшествия без изменений, если это не угрожает жизни и здоровью людей

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Производить чистку и смазку машины на ходу.
- Надевать ремень на шкив машины на ходу.
- Трогать механизмы и ходовые части во время работы машины.
- Работать без обуви.

- Передавать предметы через работающие машины

СОГЛАСОВАНО:

Зам.директора по АХР
_____ С.В.Билодед

Зам.директора по УПР
_____ М.В.Адамова