## УО «Барановичский государственный колледж легкой промышленности им.В.Е.Чернышева»

### ИНСТРУКЦИЯ № 57

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ В ЛАБОРАТОРИИ №35 ИСПЫТАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

# СОГЛАСОВАНО Протокол заседания профсоюзного комитета « » 2013г.

УТЕ	ВЕРЖДАН	O
Дир	ектор УО	«БГКЛП
им.Е	В.Е.Чернь	ішева»
		А.А.Лис
<b>~</b>	<b>&gt;&gt;</b>	

ИНСТРУКЦИЯ № 57 по охране труда при проведении занятий в лаборатории №35 испытания текстильных материалов

#### Глава 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

- 1. К занятиям в лаборатории ИТМ допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр, дающий право работать на технологическом оборудовании и инструктаж по охране труда.
- Во время проведения занятий учащийся обязан знать и выполнять 2. требования правил пожарной безопасности, поддерживать противопожарный режим. Не допускать лично и останавливать действия других лиц, которые могут привести к пожару, загоранию и (или) взрыву. Знать схему эвакуации и действий Знать средств порядок при пожаре. места нахождения пожаротушения и оповещения о пожаре, подступы к ним содержать свободными и уметь ими пользоваться. Соблюдать требования инструкции о мерах пожарной безопасности, правил электробезопасности.
- 3. Опасные факторы:
  - нарушения осанки учащихся, искривление позвоночника, развитие близорукости;
  - нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете;
  - поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании кабинета, измерительных приборов и демонстрационных стендов, используемых при выполнении лабораторных и практических работ.
- 4. При получении учащимся травмы оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости, отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
- 5. Запрещается выполнять распоряжения и производить работы, противоречащие требованиям инструкции по охране труда и пожарной безопасности, других нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов в объеме выполняемой работы.
- 6. Запрещается находиться на территории колледжа, а также выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ; распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или по месту работы.
- 7. Учащийся имеет право отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности.

8. Учащийся несёт персональную ответственность за нарушение требований инструкции в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

#### Глава 2 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 9. Включить полностью освещение в лаборатории, убедиться в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность в кабинете должна быть не менее 300 лк (20 вт/кв.м) при люминесцентных лампах, не менее 150 лк (48 вт/кв.м.) при лампах накаливания.
- 10. Убедиться в исправности оборудования лаборатории, измерительных приборов, демонстрационных стендов и электропроводки: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь свето-рассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки выключателей, розеток и других электроприборов, не должны иметь трещин, сколов или механических повреждений, а также оголенных контактов; электропроводка не должна иметь нарушений изоляции.
- 11. Прежде чем приступить к выполнению лабораторной и практической работы, изучите инструкцию, последовательность ее выполнения и правила работы на приборах, их исправность. Приступать к работе на приборах только с разрешения преподавателя или лаборанта.
- 12. Выполнять только ту работу, которая предусмотрена заданием или поручена преподавателем.
- 13. Убедиться в правильной расстановке мебели в лаборатории: расстояние между наружной стеной кабинета и первым рядом столов должно быть не менее 0,6 м, расстояние между внутренней стеной кабинета и столами должно быть не менее 0,5 м, расстояние между задней стеной кабинета и столами должно быть 0,4-0,5 м, расстояние от классной доски до первых столов должно быть 2 м, расстояние от классной доски до последних столов должно быть не более 8 м, удаление мест занятий от окон не должно превышать 6 м.
- 14. Проверить санитарное состояние лаборатории убедиться в целостности стекол в окнах и шкафах.
- 15.Убедиться в том, что температура воздуха в лаборатории находится в пределах18-22° С.

#### Глава 3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

- 15. Посадку учащихся за рабочие столы производить в соответствии с их ростом.
- 16. Учащимся со значительным снижением слуха рабочие места отводятся за первыми и вторыми столами. Учащимся с пониженной остротой зрения места отводятся ближе к окну за первыми столами. Учащимся с ревматическими заболеваниями, склонным к частым ангинам и острым воспалениям верхних дыхательных путей, рабочие места отводятся дальше от окон.
- 17. Все используемые в кабинете демонстрационное электрооборудование, приборы и стенды должны быть исправны и иметь заземление или зануление. Самостоятельно включать в сеть приборы строго запрещается.
- 18. Находиться в лаборатории в верхней одежде запрещается. При работе на приборах волосы должны быть убраны под косынку или берет.
- 19.Стекла окон очищать от грязи и пыли не реже 3-4 раз в год, очистку

- светильников производить не реже одного раза в 3 месяца. Привлекать учащихся к этим работам, а также к оклейке окон запрещается.
- 20. При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении крючками. При открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители.
- 21. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом не вставать на подоконник.

#### Глава 4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- 22. Выключить демонстрационное электрооборудование, приборы и стенды.
- 23. Провести уборку рабочего места по окончании выполнения лабораторных и практических работ. Нельзя оставлять бумажный мусор и другие отходы, и провести влажную уборку лаборатории.
- 24. Закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

#### Глава 5 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 25. При плохом самочувствии сообщить об этом преподавателю.
- 26. При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета, при возможности, перекрыть задвижки в тепловом узле здания (или) и вызвать слесаря-сантехника.
- 27. При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из здания, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
- 28. При получении учащимся травмы (электротравмы), обесточить электрооборудование, освободить пострадавшего от воздействия электрического тока и оказать ему первую медицинскую помощь, сообщить о случившемся администрации учреждения, при необходимости, отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

Заведующая лабораторией	Л.А. Гирба
СОГЛАСОВАНО:	
Зам. директора по АХР	Зам.директора по УПР
О.А.Третьяков	М.В.Адамова