

**УО «БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ЛЕГКОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИМ.В.Е.ЧЕРНЫШЕВА»**

**ИНСТРУКЦИЯ №61  
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ,  
РАБОТАЮЩИХ В УПМ КОЛЛЕДЖА**

**г. Барановичи  
2012г.**

СОГЛАСОВАНО  
Протокол заседания  
профсоюзного комитета №  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор УО «БГКЛП  
им.В.Е.Чернышева»  
\_\_\_\_\_ А.А.Лис  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012г.

**Инструкция №61  
по проведению вводного инструктажа  
по охране труда для учащихся,  
работающих в УПМ колледжа**

Разработана в соответствии с приложением 7 Инструкции о порядке подготовки (обучения), переподготовки, стажировки, инструктажа, повышения квалификации и проверки знаний по вопросам охраны труда, утвержденного Постановлением Министерством труда и социальной защиты РБ №175 от 28.11.2008г.

**1. Организационные мероприятия**

Все работающие в УПМ обязаны знать правила по охране труда, выполнять их и не допускать нарушений.

Следует твердо помнить, что малейшее нарушение установленных правил по охране труда неизбежно приводит к несчастному случаю.

Помните, что правильная организация рабочего места, выполнение технологической дисциплины и правил по охране труда является обязательным условием безопасных производственных методов в работе.

Вновь поступающий учащийся, прежде чем приступить к выполнению порученной ему работы, должен быть обучен непосредственно на рабочем месте безопасным методам работы, хорошо ознакомиться с опасностями, имеющимися при данной работе, получить инструктаж по охране труда.

При переводе на другую работу, на другой вид оборудования мастер производственного обучения обязан:

- 1) ознакомить учащихся со всеми опасными местами и мерами предосторожности на рабочем месте;
- 2) обучить учащихся безопасным приемам и методам работы.

Если в процессе инструктажа или обучения что-либо неясно, то попросите мастера производственного обучения еще раз разъяснить до полного освоения вами всех правил приемов работы.

Без инструктажа по охране труда, без знаний мер предосторожности правильных и безопасных приемов работы к работе не приступать.

Необходимые разъяснения по всем вопросам охраны труда можно получить от мастера производственного обучения, общественного инспектора по охране труда.

Учащиеся обязаны:

- соблюдать дисциплину труда и выполнять правила внутреннего трудового распорядка;

- полностью соблюдать правила по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные правилами и инструкциями, пользоваться спецодеждой и предохранительными принадлежностями;
- содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, а также соблюдать чистоту в цехе, сдавать смену в надлежащем виде.

## **2. Меры безопасности при обращении с оборудованием**

Во время работы находиться только на рабочем месте. Не отвлекайтесь сами и не отвлекайте других от работы. В другие цеха можно ходить только при необходимости по роду своей работы и только с разрешения мастера.

Выполнять только ту работу, которую вам поручили, не пускать в ход оборудование, на котором работать не разрешено.

Перед работой привести в порядок рабочее место, прежде чем приступить к работе, проверить исправность оборудования, наличие и исправность ограждений пусковых устройств, инструмента и приспособлений. Ограждения должны быть прочными, полностью закрывать опасные места механизма, надежно прикрепленными к станине машины или к полу.

Запрещается работать без ограждений шестерен и движущихся частей механизмов.

Пусковые устройства не должны самопроизвольно включать машины, исключая случайный пуск их в работу.

Во время работы застегивать одежду на все пуговицы, волосы убрать под косынку или головной убор, носить установленную спецодежду и обувь.

Категорически запрещено на ходу машины поправлять ограждения, чистить машины. Эти операции производить при полном останове машин. При работе оборудования не дотрагиваться до вращающихся и движущихся частей.

Не класть на машину сумки, обувь и вешать одежду. Рабочий инструмент содержать исправным.

## **3. Меры безопасности при обращении с электрическим током**

Электрический ток является опасным для человека, если нарушаются правила электробезопасности. Ток проходит через тело человека в результате прикосновения его к открытым токоведущим частям электроустановок, находящихся под напряжением (голые провода, открытые рубильники, выключатели, штепсельные розетки, вилки и т.п.).

Пуск и остановку электродвигателя, включение рубильника производить только хорошо ознакомившись с правилами пуска электродвигателей. Не прикасаться без надобности к проводам, моторам, рубильникам и другому электрооборудованию, находящемуся под напряжением. При этом необходимо проверить наличие заземляющего провода. При нарушении целостности электрозаземления немедленно сообщить мастеру и электромонтеру о неисправности. Работать с неисправным заземлением **запрещено**. При возникновении малейших ощущений действия тока, немедленно прекратить работу, выключить оборудование и сообщить мастеру. Не прикасаться к машине или другому виду оборудования, пока не устранят неисправности.

При поражении электротоком другого учащегося немедленно обесточить линию, соблюдая меры предосторожности, чтобы сверху не попасть под ток.

При невозможности обесточить линию принять следующие меры предосторожности:

- если потерпевший поражен током через упавший на него провод, то встать на сухую доску и сухой палкой снять с него провод, после чего обесточить линию упавшего на него провода;
- применять металлические предметы для снятия провода не разрешается - опасно, т.к. можно попасть под ток;
- если пострадавший взялся за токоведущие части и не может оторваться самостоятельно, то необходимо его оторвать, одев диэлектрические перчатки, галоши или накинуть на него сухую одежду, резинку и т.д.

Прикасаться к человеку, находящемуся под действием тока без указанных мер предосторожности - опасно:

#### **4. Ручное перемещение тяжестей**

Перед началом переноски грузов привести в порядок рабочее место и освободить путь, по которому будут переносить грузы.

Класть груз на ровное место и прочное основание. Штабели материала складывать ровно, не допускать наклона в сторону, соблюдать габариты проходов при укладке материалов и изделий.

#### **5. Санитарно-гигиенические требования**

Содержать рабочее место в полном порядке и чистоте, не загромождать рабочее место и проходы.

Не допускать сырости на рабочем месте с водой, эмульсией или маслом. Пролитое масло или воду немедленно вытирать. Пролитые кислоты или щелочи смывать обильной струей воды. Перед приемом пищи мыть руки. Бережно относиться к спецодежде.

#### **6. Противопожарные требования**

Курить в цехах воспрещается. Курить только в специально отведенных для этого местах.

Не загромождать доступ к противопожарному инвентарю. Не допускать перегрева электромоторов. При сильном нагревании электроаппаратуры, а также при обнаружении запаха гари от электродвигателя немедленно сообщать мастеру и вызвать электрика.

Категорически запрещается употреблять вместо плавких предохранителей проволоку (жучки).

При возникновении пожара или загорании вызвать пожарную команду. До прибытия пожарной команды приступить к тушению пожара своими силами. Пользоваться для этого огнетушителем.

При вспышке паров легковоспламеняющихся веществ не тушить их водой, а пользоваться огнетушителем.

#### **7. Первая медицинская помощь**

При ранениях, увечьях, травмах сразу же обращаться за первой медицинской помощью в здравпункт.

Не прикасаться руками и не обмывать водой рану, не закрывать ее тряпкой или бумагой, т.к. можете занести инфекцию и получить заражение.

При попадании в глаза пыли, не извлекать ее своими средствами, не позволять это делать посторонним лицам, немедленно обратиться за оказанием помощи к медработникам.

При потере сознания и отсутствия признаков жизни при поражении электрическим током немедленно произвести пострадавшему искусственное дыхание. Одновременно вызвать скорую помощь и не прекращать производить искусственное дыхание до прихода врача или фельдшера.

О несчастном случае с вами или с вашим товарищем заявить немедленно своему мастеру, чтобы выяснить причину несчастного случая и принять меры к ее устранению.

### **8. Обязанности рабочих при несчастных случаях**

О каждом несчастном случае, связанном с производством, пострадавший или ближайший очевидец несчастного случая должен оповестить мастера или заведующего УПМ. Мастер, узнав о несчастном случае, должен немедленно организовать первую медицинскую помощь с направлением в здравпункт, или вызвать скорую помощь, сообщить о происшедшем заведующему УПМ, сохранить по возможности до расследования обстановку на рабочем месте и состояние оборудования таким, каким оно было в момент происшествия.

Заведующий УПМ, узнав о несчастном случае, обязан срочно сообщить директору колледжа, комитету профсоюза в течение 24 часов.

– Расследовать с участием общественного инспектора по охране труда обстоятельства и установить причину происшедшего несчастного случая.

– Составить акт в 4 экземплярах о несчастном случае и направить заместителю директора по УПР

СОГЛАСОВАНО:

Зам.директора по АХР  
\_\_\_\_\_С.В.Билодед

Зам.директора по УПР  
\_\_\_\_\_М.В.Адамова