

**УО «БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ЛЕГКОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИМ.В.Е.ЧЕРНЫШЕВА»**

**ИНСТРУКЦИЯ №55  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ЛАБОРАТОРИИ №43  
ПРЯДИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА**

**г. Барановичи  
2012г.**

СОГЛАСОВАНО  
Протокол заседания  
профсоюзного комитета  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор УО «БГКЛП  
им.В.Е.Чернышева»  
\_\_\_\_\_ А.А.Лис  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012г.

**ИНСТРУКЦИЯ № 55  
по охране труда в лаборатории №43  
прядильного производства**

Глава 1

**ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА**

1. Данная инструкция разработана на основе «Инструкции о порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессии и отдельных видов работ (услуг), утвержденных постановлением Министерства труда и соцзащиты Республики Беларусь от 28.11.2008 № 176 и предусматривает безопасные приемы работы для учащихся при работе с оборудованием, приборами и инструментом.
2. К самостоятельной работе в лаборатории допускаются лица прошедшие инструктаж по охране труда.
3. В процессе работы возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:
  - привод машины (мотор, блоки, гибкая передача);
  - шестеренная передача;
  - вытяжные приборы (цилиндры, валики, ремешки);
  - мотальные барабанчики;
  - электрооборудование, электропроводка;
  - неудовлетворительное состояние пола и стеллажей.
4. Учащийся обязан:
  - выполнять только порученную работу,
  - изучать и совершенствовать методы безопасной работы,
  - работать только на исправном оборудовании и исправным инструментом,
  - соблюдать правила личной гигиены,
  - за невыполнение настоящей инструкции учащийся привлекается к дисциплинарной ответственности согласно Правилам внутреннего трудового распорядка колледжа.

Глава 2

**ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

5. Привести себя в порядок: волосы убрать под головной убор (косынку), одежду застегнуть на пуговицы, манжеты рукавов застегнуть или засучить. На ногах иметь исправную обувь на низком каблуке.
6. Проверить свое рабочее место, убедиться, что оно достаточно освещено и не загромождено посторонними предметами. В случае неисправности оборудования и приборов сообщить преподавателю.

7. Проверить исправность рабочего инструмента (крючков, щеток-сметок, ершиков).
8. Перед пуском оборудования и приборов в работу предупредить окружающих

### Глава 3

#### ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

9. Быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других посторонними разговорами.
10. Пуск оборудования и приборов производить только с разрешения преподавателя
11. Во время работы не касаться движущихся частей машины, не снимать ограждения, не облакачиваться на машину, не толкаться.
12. Намоты ленты и мычки на валики и цилиндры производить только на остановленном оборудовании.
13. Во время работы оборудования необходимо содержать в чистоте и порядке рабочие места, не загрождать проходы.
14. Останов машины производить нажатием кнопки механизма останова.
15. Чистку и уборку производить только на остановленном оборудовании

### Глава 4

#### ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

16. Выключить оборудование или прибор.
17. Тщательно убрать свое рабочее место

### Глава 5

#### ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

18. К аварии или несчастному случаю могут привести:
  - невнимательность и неосторожность,
  - выполнение несвойственной работы.
19. При возникновении аварии или аварийной ситуации в месте выполнения работ, соблюдая личные меры предосторожности, без торопливости покинуть опасную зону и принять меры по их устранению. Сообщить преподавателю о создавшейся аварийной ситуации или происшедшей аварии.
20. При получении травмы обратиться в здравпункт и поставить в известность дежурного администратора колледжа.

СОГЛАСОВАНО:

Зам.директора по АХР

\_\_\_\_\_ С.В.Билодед

Зам.директора по УПР

\_\_\_\_\_ М.В.Адамова